



군보는 공문으로써의 효력을 갖는다.

군 보

제464호 2014. 7. 15(화)

| | |
|--------|---------|
| 선 람 | 기 관 의 장 |
| | |

고 시

○ 진안군 고시 제2014-38호 (도로명주소 고시)1

| | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 회 말 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

발행 진 안 군 (편집 행정지원과(063)430-2838

지 적 기 준 점 성 과 고 시



【진안군 고시 제 2014 -38호】

지적기준점성과를 『측량·수로조사 및 지적에 관한법률』 제8조4항 및 같은법 시행령 제10조의 규정에 의하여 다음과 같이 고시 합니다.

2014년 07월 01일

진 안 군 수

| 측 량 기 준 점 명 칭 및 번 호 | 평면직각중횡선수치 | | 표 고 (m) | 경 위 도 | |
|---------------------------|-------------------------------|-----------|------------|--------|--------|
| | X(m) | Y(m) | | 경도 (L) | 위도 (B) |
| 지적도근점 5306외 80 | 265655.34 | 247610.46 | - | - | - |
| 기 준 원 점 명 | 중부원점 | | | | |
| 소 재 지 | 진안군 상전면 구룡리 산85-2 | | | | |
| 설 치 일 자 | 2014년 04월 11일 및 2014년 06월 16일 | | | | |
| 표 지 의 재 질 | 철재, PVC, 맨홀, 황동, 표철 등 | | | | |
| 측량성과보관장소 | 진안군청 민원봉사과 | | | | |
| 비 고 | 설치 및 재설치(붙임조서참조) | | | | |

지적측량기준점 성과조사

| 번호 | 기준점의 명칭 | 번호 | 지역측지계(m) | | 세계측지계(m) | | 표 고 (m) | 위 도 (도-분-초) | 경 도 (도-분-초) | 설치일자 | 소재지 | 표지재질 | 비고 | 측량성과 보관장소 |
|----|---------|------|------------|-----------|------------|------------|---------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|----------|-----|-------------------|
| | | | 동선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 동선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | | | | | | | | |
| 1 | 지적도근점 | 1147 | 265467.69 | 248636.32 | 365775.194 | 24878.760 | 273.163 | 35-53-17.55959 | 127-32-22.06701 | 2014.06.16. | 진안군 안천면 신과리 1042- | 철재 | 재설치 | 진안군청 민원봉사 과 |
| 2 | 지적도근점 | 3498 | 265520.42 | 248527.74 | 365827.929 | 248600.185 | 287.394 | 35-53-19.28992 | 127-32-17.74977 | 2014.06.16. | 진안군 안천면 신과리 444-3 | 철재 | 재설치 | |
| 3 | 지적도근점 | 3501 | 264473.64 | 247847.00 | 364781.143 | 247919.463 | 330.497 | 35-53-45.44913 | 127-31-50.38303 | 2014.06.16. | 진안군 안천면 신과리 1023- | 철재 | 재설치 | |
| 4 | 지적도근점 | 3502 | 264585.26 | 247989.72 | 364892.757 | 248062.180 | 307.388 | 35-53-49.04514 | 127-31-56.09665 | 2014.06.16 | 진안군 안천면 신과리 1042- | 철재 | 재설치 | |
| 5 | 지적도근점 | 3503 | 264742.38 | 248041.59 | 365049.884 | 248114.045 | 302.690 | 35-52-54.13373 | 127-31-58.19843 | 2014.06.16. | 진안군 안천면 신과리 1073 | 철재 | 재설치 | |
| 6 | 지적도근점 | 5306 | 265655.34 | 247610.46 | 365962.827 | 247682.905 | 385.885 | 35-53-23.82886 | 127-31-41.20716 | 2014.06.16. | 진안군 상전면 구룡리 산85-2 | 철재 | 설치 | |
| 7 | 지적도근점 | 5307 | 265645.64 | 247551.24 | 365953.130 | 247623.688 | 382.590 | 35-53-23.52462 | 127-31-38.84408 | 2014.06.16. | 진안군 상전면 구룡리 산85-2 | 철재 | 설치 | |
| 8 | 지적도근점 | 5308 | 265211.46 | 247251.77 | 365518.955 | 247324.218 | 297.760 | 35-53-09.49066 | 127-31-26.81128 | 2014.06.16. | 진안군 상전면 구룡리 1019 | 철재 | 설치 | |
| 9 | 지적도근점 | 5309 | 265330.81 | 247370.79 | 365638.297 | 247443.242 | 313.961 | 35-53-13.34183 | 127-31-31.58214 | 2014.06.16. | 진안군 상전면 구룡리 46 | 철재 | 설치 | |
| 10 | 지적도근점 | 5310 | 265205.62 | 247141.54 | 365513.111 | 247213.986 | 291.101 | 35-53-09.32023 | 127-31-22.41524 | 2014.06.16. | 진안군 상전면 구룡리 1021 | 철재 | 설치 | |
| 11 | 지적도근점 | 5311 | 265571.23 | 248518.00 | 365878.736 | 248590.442 | 295.963 | 35-53-20.94003 | 127-32-17.37249 | 2014.06.16 | 진안군 안천면 신과리 442 | 철재 | 설치 | |
| 12 | 지적도근점 | 5312 | 2656.72.84 | 248444.55 | 365980.345 | 248516.989 | 320.626 | 35-53-24.24970 | 127-32-14.46620 | 2014.06.16 | 진안군 안천면 신과리 983 | 철재 | 설치 | |
| 13 | 지적도근점 | 5313 | 265541.69 | 248362.72 | 365849.187 | 248435.171 | 353.398 | 35-53-20.00902 | 127-32-11.17538 | 2014.06.16. | 진안군 안천면 신과리 산128- | VC(플라스틱) | 설치 | |
| 14 | 지적도근점 | 5314 | 265502.16 | 248257.08 | 365809.665 | 248329.528 | 345.527 | 35-53-18.74560 | 127-32-06.95480 | 2014.06.16. | 진안군 안천면 신과리 산128- | VC(플라스틱) | 설치 | |

| 번호 | 기준점의 명칭 | 번호 | 지역측지계(m) | | 세계측지계(m) | | 표 고 (m) | 위 도 (도-분-초) | 경 도 (도-분-초) | 설치일자 | 소재지 | 표지재질 | 비 고 | 측량성과 보관장소 |
|----|---------|------|-----------|-----------|------------|-------------|---------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|----------|-----|-----------|
| | | | 동선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 동선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | | | | | | | | |
| 15 | 지적도근점 | 5315 | 265468.92 | 248171.46 | 365776.418 | 248243.905 | 346.472 | 35-53-17.68216 | 127-32-03.53378 | 2014.06.16. | 진안군 안천면 신괴리 975-4 | VC(플라스틱) | 설치 | |
| 16 | 지적도근점 | 5316 | 258272.03 | 231885.71 | 358579.376 | 231958.340 | 360.671 | 35-49-26.57820 | 127-21-13.18810 | 2014.06.16. | 진안군 부귀면 오룡리 678 | 철재 | 설치 | |
| 17 | 지적도근점 | 5317 | 258264.79 | 231793.92 | 358572.142 | 231866.544 | 354.259 | 35-49-26.35421 | 127-21-09.53005 | 2014.06.16. | 진안군 부귀면 오룡리 28-4 | 철재 | 설치 | |
| 18 | 지적도근점 | 5318 | 258262.49 | 231654.54 | 358569.841 | 231727.167 | 348.047 | 35-49-26.29583 | 127-21-03.97721 | 2014.06.16. | 진안군 부귀면 오룡리 672 | 철재 | 설치 | |
| 19 | 지적도근점 | 5319 | 258739.12 | 231566.16 | 359046.470 | 231638.782 | 336.541 | 35-49-41.77020 | 127-21-00.52400 | 2014.06.16. | 진안군 부귀면 오룡리 672 | 철재 | 설치 | |
| 20 | 지적도근점 | 5320 | 258463.90 | 231638.63 | 358771.250 | 231711.253 | 344.915 | 35-49-32.83235 | 127-21-03.37197 | 2014.06.16. | 진안군 부귀면 오룡리 678 | 철재 | 설치 | |
| 21 | 지적도근점 | 5321 | 258316.40 | 231628.59 | 358623.749 | 231701.220 | 347.161 | 35-49-28.04787 | 127-21-02.95119 | 2014.06.16. | 진안군 부귀면 오룡리 38-2 | 철재 | 설치 | |
| 22 | 지적도근점 | 5322 | 248625.20 | 226364.06 | 348932.553 | 226436.829 | 285.015 | 35-44-14.17658 | 127-17-32.07335 | 2014.06.16. | 진안군 성수면 용포리 산68- | VC(플라스틱) | 설치 | |
| 23 | 지적도근점 | 5323 | 248313.96 | 226175.06 | 348621.311 | 2262247.831 | 269.412 | 35-44-04.09641 | 127-17-24.51551 | 2014.06.16. | 진안군 성수면 용포리 607 | VC(플라스틱) | 설치 | |
| 24 | 지적도근점 | 5324 | 247937.46 | 225941.88 | 348244.815 | 226014.657 | 255.255 | 35-43-51.90311 | 127-17-15.19267 | 2014.06.16. | 진안군 성수면 용포리 765-1 | 철재 | 설치 | |
| 25 | 지적도근점 | 5325 | 247825.17 | 225980.74 | 348132.519 | 226053.524 | 252.681 | 35-43-48.25590 | 127-17-16.72616 | 2014.06.16. | 진안군 성수면 용포리 577-1 | 맨홀 | 설치 | |
| 26 | 지적도근점 | 5326 | 247636.58 | 226077.35 | 347943.930 | 226150.132 | 249.035 | 35-43-42.12785 | 127-17-20.54824 | 2014.06.16. | 진안군 성수면 용포리 566-4 | 맨홀 | 설치 | |
| 27 | 지적도근점 | 5327 | 242786.09 | 231511.80 | 343093.527 | 231584.600 | 360.250 | 35-41-04.18117 | 127-20-56.10365 | 2014.06.16. | 진안군 성수면 구신리 890 | 철재 | 설치 | |
| 28 | 지적도근점 | 5328 | 242585.54 | 231566.73 | 342892.980 | 231639.538 | 346.473 | 35-40-57.66798 | 127-20-58.26011 | 2014.06.16. | 진안군 성수면 구신리 849 | 철재 | 설치 | |
| 29 | 지적도근점 | 5329 | 242421.30 | 231681.72 | 342728.747 | 231754.528 | 333.308 | 35-40-52.32605 | 127-21-02.80971 | 2014.06.16. | 진안군 성수면 구신리 830-2 | 철재 | 설치 | |

| 번호 | 기준점의 명칭 | 번호 | 지역측지계(m) | | 세계측지계(m) | | 표 고 (m) | 위 도 (도-분-초) | 경 도 (도-분-초) | 설치일자 | 소재지 | 표지재질 | 비 고 | 측량성과 보관장소 |
|----|---------|-------|-----------|-----------|------------|------------|---------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|-------|-----|-----------|
| | | | 동선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 동선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | | | | | | | | |
| 30 | 지적도근점 | 5330 | 242216.99 | 231757.82 | 342524.439 | 231830.632 | 326.673 | 35-40-45.68835 | 127-21-05.80705 | 2014.06.16 | 진안군 성수면 구신리 823-1 | 철재 | 설치 | |
| 31 | 지적도근점 | 5331 | 242053.65 | 231877.07 | 342361.099 | 231949.880 | 318.359 | 35-40-40.37481 | 127-21.10.52575 | 2014.06.16. | 진안군 성수면 구신리 794-4 | 철재 | 설치 | |
| 32 | 지적도근점 | 5332 | 241803.05 | 231912.09 | 342110.505 | 231984.901 | 309.441 | 35-40-32.24006 | 127-21.11.88256 | 2014.06.16. | 진안군 성수면 구신리 765-3 | 철재 | 설치 | |
| 33 | 지적도근점 | 5333 | 256380.56 | 246311.31 | 356688.092 | 246383.872 | 270.259 | 35-48-23.14463 | 127-30-47.47437 | 2014.06.16. | 진안군 진안을 가막리 885 | 철재 | 설치 | |
| 34 | 지적도근점 | 5334 | 256397.17 | 246482.95 | 356704.703 | 246555.504 | 270.175 | 35-48-23.65432 | 127-30-5431376 | 2014.06.16. | 진안군 진안을 가막리 877 | 철재 | 설치 | |
| 35 | 지적도근점 | 5335 | 256417.87 | 246619.44 | 356725.409 | 246691.998 | 270.007 | 35-48-24.30278 | 127-30-59.75449 | 2014.06.16. | 진안군 진안을 가막리 878 | 철재 | 설치 | |
| 36 | 지적도근점 | 5336 | 256419.81 | 246676.42 | 356727.348 | 246748.974 | 270.268 | 35-48-24.35592 | 127-31.02.02418 | 2014.06.16. | 진안군 진안을 가막리 209-2 | 철재 | 설치 | |
| 37 | 지적도근점 | 5337 | 256334.54 | 246780.75 | 356642.081 | 246853.304 | 275.899 | 35-48-21.57161 | 127-31.06.16154 | 2014.06.16. | 진안군 진안을 가막리 306-2 | 철재 | 설치 | |
| 38 | 지적도근점 | 20119 | 247508.07 | 228726.08 | 347815.467 | 228798.891 | 249.365 | 35-43-37.69380 | 127-19-05.92791 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 653-2 | 수준점표식 | 설치 | |
| 39 | 지적도근점 | 20120 | 247407.96 | 228794.48 | 347715.360 | 228867.288 | 246.054 | 35-43-34.43859 | 127-19-08.63648 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 641-8 | 표철 | 설치 | |
| 40 | 지적도근점 | 20121 | 247200.93 | 228785.12 | 347508.325 | 228857.935 | 247.415 | 35-43-27.72225 | 127-19-08.23756 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 669-3 | 황동 | 설치 | |
| 41 | 지적도근점 | 20122 | 247026.83 | 228931.10 | 347334.227 | 229003.908 | 249.150 | 35-43-22.05815 | 127-19-14.02300 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 외궁리 868 | 제수변중앙 | 설치 | |
| 42 | 지적도근점 | 20123 | 246845.68 | 229028.06 | 347153.081 | 229100.878 | 250.672 | 35-43-16.17048 | 127-19-17.85763 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 외궁리 887 | 표철 | 설치 | |
| 43 | 지적도근점 | 20124 | 246706.28 | 229127.82 | 347013.682 | 229200.636 | 253.024 | 35-43-11.63699 | 127-19-21.80846 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 외궁리 466-1 | 황동 | 설치 | |
| 44 | 지적도근점 | 20125 | 246679.67 | 229172.85 | 346987.076 | 229245.662 | 254.299 | 35-43-10.76896 | 127-19-23.59642 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 외궁리 1239 | 황동 | 설치 | |

| 번호 | 기준점의 명칭 | 번호 | 지역측지계(m) | | 세계측지계(m) | | 표 고 (m) | 위 도 (도-분-초) | 경 도 (도-분-초) | 설치일자 | 소재지 | 표지재질 | 비 고 | 측량성과 보관장소 |
|----|---------|-------|-----------|-----------|------------|------------|---------|----------------|------------------|-------------|-------------------|------|-----|-----------|
| | | | 동선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 동선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | | | | | | | | |
| 45 | 지적도근점 | 20126 | 247157.08 | 228983.53 | 347464.477 | 229056.345 | 249.699 | 35-43-26.27860 | 127-19-16.12634 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1151 | 황동 | 설치 | |
| 46 | 지적도근점 | 20127 | 247051.93 | 229051.10 | 347359.329 | 229123.913 | 250.676 | 35-43-22.85984 | 127-19-18.80103 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 882-1 | 표철 | 설치 | |
| 47 | 지적도근점 | 20128 | 247073.61 | 229183.68 | 347381.013 | 229256.493 | 252.463 | 35-43-23.54925 | 127-19.24.07897 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1157 | 표철 | 설치 | |
| 48 | 지적도근점 | 20129 | 247160.41 | 229321.38 | 347467.813 | 229394.191 | 254.445 | 35-43-26.35074 | 127-19-29.56918 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1102- | 표철 | 설치 | |
| 49 | 지적도근점 | 20130 | 247126.73 | 229567.99 | 347434.140 | 229640.794 | 267.253 | 35-43-25.23160 | 127-19-39.367668 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 720-1 | 황동 | 설치 | |
| 50 | 지적도근점 | 20131 | 247239.98 | 229493.87 | 347547.391 | 229566.676 | 256.628 | 35-43-28.91411 | 127-19-36.44262 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1157 | 표철 | 설치 | |
| 51 | 지적도근점 | 20132 | 247213.56 | 229705.93 | 347520.975 | 229778.738 | 261.172 | 35-43-28.03402 | 127-19-44.87683 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1157 | 황동 | 설치 | |
| 52 | 지적도근점 | 20133 | 247199.72 | 229824.98 | 347507.133 | 229897.790 | 263.430 | 35-43-27.57193 | 127-19.49.61192 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1170 | 표철 | 설치 | |
| 53 | 지적도근점 | 20134 | 247210.87 | 229980.31 | 347518.280 | 230053.118 | 266.381 | 35-43-27.91657 | 127-19-55.79371 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1172 | 황동 | 설치 | |
| 54 | 지적도근점 | 20135 | 247084.99 | 229945.05 | 347392.405 | 230017.852 | 268.511 | 35-43-23.83640 | 127-19.54.37357 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1172 | 황동 | 설치 | |
| 55 | 지적도근점 | 20136 | 246979.88 | 230047.83 | 347287.299 | 230120.639 | 272.564 | 35-43-20.41491 | 127-19-58.44909 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1157 | 황동 | 설치 | |
| 56 | 지적도근점 | 20137 | 247138.38 | 230105.71 | 347445.795 | 230178.514 | 268.134 | 35-43-25.55099 | 127-20-00.77326 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1175 | 황동 | 설치 | |
| 57 | 지적도근점 | 20138 | 247211.56 | 230244.74 | 347518.976 | 230317.545 | 270.127 | 35-43-27.91002 | 127-20-06.31502 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1176 | 황동 | 설치 | |
| 58 | 지적도근점 | 20139 | 247124.34 | 230272.96 | 347431.756 | 230345.766 | 271.496 | 35-43-25.07699 | 127-20-07.42604 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1179 | 황동 | 설치 | |
| 59 | 지적도근점 | 20140 | 247017.53 | 230178.53 | 347324.944 | 230251.335 | 271.599 | 35-43-21.62190 | 127-20-03.65430 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1157- | 황동 | 설치 | |

| 번호 | 기준점의 명칭 | 번호 | 지역측지계(m) | | 세계측지계(m) | | 표 고 (m) | 위 도 (도-분-초) | 경 도 (도-분-초) | 설치일자 | 소재지 | 표지재질 | 비고 | 측량성과 보관장소 |
|----|---------|-------|-----------|-----------|------------|------------|---------|----------------|-----------------|-------------|-------------------|------|----|-----------|
| | | | 동선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | 동선좌표(X) | 횡선좌표(Y) | | | | | | | | |
| 60 | 지적도근점 | 20141 | 246978.72 | 230327.20 | 347286.138 | 230400.005 | 273.874 | 35-43-20.34635 | 127-20-09.56428 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1122- | 표철 | 설치 | |
| 61 | 지적도근점 | 20142 | 246810.36 | 230459.70 | 347117.782 | 230532.513 | 276.760 | 35-43-14.86921 | 127-20-14.81342 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1185 | 황동 | 설치 | |
| 62 | 지적도근점 | 20143 | 246960.21 | 230481.40 | 347267.631 | 230554.200 | 278.084 | 35-43-19.72871 | 127-20-15.69678 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1184 | 표철 | 설치 | |
| 63 | 지적도근점 | 20144 | 246927.32 | 230637.38 | 347234.741 | 230710.187 | 281.640 | 35-43-18.64411 | 127-20-21.89863 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1179 | 황동 | 설치 | |
| 64 | 지적도근점 | 20145 | 246843.48 | 230610.46 | 347150.905 | 230683.270 | 280.482 | 35-43-15.92703 | 127-20-20.81614 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1179 | 황동 | 설치 | |
| 65 | 지적도근점 | 20146 | 246900.51 | 230755.84 | 347207.937 | 230828.648 | 284.541 | 35-43-17.76115 | 127-20-26.60816 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1179 | 황동 | 설치 | |
| 66 | 지적도근점 | 20147 | 246868.06 | 230856.98 | 347175.490 | 230929.783 | 286.626 | 35-43-16.69698 | 127-20-30.62757 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1048- | 황동 | 설치 | |
| 67 | 지적도근점 | 20148 | 246732.74 | 230747.52 | 347040.168 | 230820.325 | 284.245 | 35-43-12.31875 | 127-20-26.25386 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 846-4 | 황동 | 설치 | |
| 68 | 지적도근점 | 20149 | 246710.26 | 230539.50 | 347017.683 | 230612.310 | 280.978 | 35-43-11.61255 | 127-20-17.97457 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1193 | 황동 | 설치 | |
| 69 | 지적도근점 | 20150 | 246655.96 | 230610.91 | 346963.385 | 230683.718 | 286.135 | 35-43-09.84285 | 127-20-20.80816 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 836-2 | 황동 | 설치 | |
| 70 | 지적도근점 | 20151 | 246489.77 | 230590.15 | 346797.192 | 230662.960 | 291.568 | 35-43-04.45299 | 127-20-19.95932 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 887-5 | 표철 | 설치 | |
| 71 | 지적도근점 | 20152 | 246688.32 | 230765.15 | 346995.751 | 230837.960 | 290.697 | 35-43-10.87564 | 127-20-26.94937 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 859-1 | 표철 | 설치 | |
| 72 | 지적도근점 | 20153 | 246754.27 | 230965.67 | 347061.694 | 231038.477 | 289.263 | 35-43-12.99250 | 127-20-34.93637 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 152-2 | 황동 | 설치 | |
| 73 | 지적도근점 | 20154 | 246649.29 | 231037.94 | 346956.715 | 231110.750 | 292.613 | 35-43-09.57821 | 127-20-37.79723 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1203 | 황동 | 설치 | |
| 74 | 지적도근점 | 20155 | 246550.65 | 230958.76 | 346858.076 | 231031.568 | 293.837 | 35-43-06.38684 | 127-20-34.63317 | 2014.04.11. | 진안군 성수면 도통리 1204 | 표철 | 설치 | |

