

현장명: 진안공고 교사수선 석면농도 측정용역



석면스토리 주식회사

Asbestos building survey Asbestos-story Co.Ltd

전주시 완산구 쑥고개로 21

TEL : 063)253-2200 FAX : 063)901-7222

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	진안공고 교사수선(교사동) 석면해체제거공사
	현장 소재지	전북 진안군 상역로 96 [진안공고]
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20210229 상 호 : (주)중앙산업
	전화번호	063-542-6213 대표자 : 최 은 식

2. 측정기간 - 2021년 07월 28일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0728-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2021.07.28.	0.0021	백석면
ASS0728-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.3	2021.07.28.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0728-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.3	2021.07.28.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0728-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.5	2021.07.28.	0.0018	백석면
ASS0728-5	위생설비입구	SARA5100 / 1	10.4	2021.07.28.	0.0029	백석면
ASS0728-6	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.3	2021.07.28.	0.0036	백석면
ASS0728-7	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.2	2021.07.28.	0.0042	백석면
ASS0728-8	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.2	2021.07.28.	0.0011	백석면
ASS0728-9	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.3	2021.07.28.	0.0036	백석면

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2021년 07월 일

석면스토리(주)





















❖ 측정 위치(도식도)

측정 위치 도식도 (2021년 07월 28일)



2. 석면비산측정 사진대지-1

부지 경계선1		부지 경계선2		부지 경계선3	
	측정 시작 시간: 08:00		측정 시작 시간: 08:05		측정 시작 시간: 08:10
					
	측정 종료 시간: 12:00		측정 종료 시간: 12:05		측정 종료 시간: 12:10
부지 경계선4		위생 설비 입구		음압기 배출구	
	측정 시작 시간: 08:15		측정 시작 시간: 08:30		측정 시작 시간: 08:50
					
	측정 종료 시간: 12:15		측정 종료 시간: 09:10		측정 종료 시간: 09:30
음압기 배출구		음압기 배출구		폐기물 반출구	
	측정 시작 시간: 08:55		측정 시작 시간: 09:10		측정 시작 시간: 14:00
					
	측정 종료 시간: 09:35		측정 종료 시간: 09:50		측정 종료 시간: 14:40

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	진안공고 교사수선(교사동) 석면해체제거공사
	현장 소재지	전북 진안군 상역로 96 [진안공고]
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20210229 상 호 : ㈜중앙산업
	전화번호	063-542-6213 대표자 : 최 은 식

2. 측정기간 - 2021년 07월 29일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0729-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.4	2021.07.28.	0.0018	백석면
ASS0729-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.3	2021.07.28.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0729-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.4	2021.07.28.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0729-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.3	2021.07.28.	0.0030	백석면
ASS0729-5	위생설비입구	SARA5100 / 1	10.5	2021.07.28.	0.0035	백석면
ASS0729-6	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.4	2021.07.28.	0.0053	백석면
ASS0729-7	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.2	2021.07.28.	0.0036	백석면
ASS0729-8	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.3	2021.07.28.	0.0030	백석면
ASS0729-9	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.5	2021.07.28.	0.0035	백석면

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2021년 07월 일

석면스토리(주)



❖ 측정 위치(도식도)

측정 위치 도식도 (2021년 07월 29일)



2. 석면비산측정 사진대지

부지 경계선1		부지 경계선2		부지 경계선3	
	측정 시작 시간: 08:20		측정 시작 시간: 08:25		측정 시작 시간: 08:30
부지 경계선4		위생 설비 입구		음압기 배출구	
	측정 종료 시간: 12:20		측정 종료 시간: 12:25		측정 종료 시간: 12:30
음압기 배출구		음압기 배출구		폐기물 반출구	
	측정 시작 시간: 08:35		측정 시작 시간: 08:50		측정 시작 시간: 09:00
음압기 배출구		음압기 배출구		폐기물 반출구	
	측정 종료 시간: 12:35		측정 종료 시간: 09:30		측정 종료 시간: 09:40
음압기 배출구		음압기 배출구		폐기물 반출구	
	측정 시작 시간: 09:15		측정 시작 시간: 09:25		측정 시작 시간: 13:15
음압기 배출구		음압기 배출구		폐기물 반출구	
	측정 종료 시간: 09:55		측정 종료 시간: 10:05		측정 종료 시간: 13:55

비산정도 측정 결과표

1. 작업장 개요

석면해체제거업자	현장명(공사명·작업명)	진안공고 교사수선(교사동) 석면해체제거공사
	현장 소재지	전북 진안군 상악로 96 [진안공고]
	석면해체·제거작업 신고번호	전주-20210229 상 호 : (주)중앙산업
	전화번호	063-542-6213 대표자 : 최 은 식

2. 측정기간 - 2021년 07월 30일

3. 측정결과

시료번호	측정 지점	측정장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	측정일시	측정 결과(f/cc)	검출석면의종류
ASS0730-1	부지경계선	SARA5100 / 1	10.4	2021.07.30.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0730-2	부지경계선	SARA5100 / 1	10.4	2021.07.30.	0.0029	백석면
ASS0730-3	부지경계선	SARA5100 / 1	10.3	2021.07.30.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0730-4	부지경계선	SARA5100 / 1	10.2	2021.07.30.	-	검출한계미만 (불검출)
ASS0730-5	위생설비입구	SARA5100 / 1	10.2	2021.07.30.	0.0036	백석면
ASS0730-6	음압기배출구	SARA5100 / 1	10.5	2021.07.30.	0.0047	백석면
ASS0730-7	폐기물반출구	SARA5100 / 1	10.3	2021.07.30.	0.0060	백석면

4. 측정 위치도(측정 장소)

"측정 위치도 (측정 장소) 후면 참조"

2021년 07월 일

석면스토리(주)



❖ 측정 위치(도식도)

측정 위치 도식도 (2021년 07월 30일)



2. 석면비산측정 사진대지

부지 경계선1		부지 경계선2		부지 경계선3	
	측정 시작 시간: 08:05		측정 시작 시간: 08:08		측정 시작 시간: 08:10
					
측정 종료 시간: 12:05	측정 종료 시간: 12:08	측정 종료 시간: 12:10			
부지 경계선4		위생 설비 입구		음압기 배출구	
	측정 시작 시간: 08:15		측정 시작 시간: 08:22		측정 시작 시간: 08:30
					
측정 종료 시간: 12:15	측정 종료 시간: 09:02	측정 종료 시간: 09:10			
폐기물 반출구		-이하여백-			
	측정 시작 시간: 12:40				
					
측정 종료 시간: 13:20					